

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



UCM Reșița S.A.  
Sediul Social: RO-011369, Piața Montreal, nr.10, Clădirea  
World Trade Center, intrarea Etaj 1, biroul nr.1  
Sector 1, București  
Sediul Administrativ: RO-320653 Str. Golului, Nr.1 - Reșița  
Tel.: +40-(0)255-217111 - Fax.: +40-(0)255-223082  
contact@ucmr.ro - http://www.ucmr.ro

societate în insolvență  
în insolvență  
en procedure collective

Nr. 730/ DF0000/16.09.2013

**Către,**  
**VF INSOLVENȚA SPRL**  
*În atenția d-nei av. Mariana POPA*

Subscrisa UCM Resita SA (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective), cu sediul social situat în București, Piața Montreal nr. 10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1.50, sector 1, și sediul administrativ (punct de lucru) în Reșița, Str. GOLULUI, nr. 1, județul Caraș-Severin, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654, reprezentată legal de Nicoleta - Liliana IONETE și Cosmin URSONIU, în calitate de Administratori Speciali, în temeiul art. 49 alin. 2 din Legea 85/2006, vă rugăm să convocați Comitetul Creditorilor în vederea aprobării valorificării a cca 350 tone deșeuri de fier, provenind atât din procesul de producție, cât și din instalații de încălzire și a imentare cu apă dezafectate, uzate fizic și moral, în proporție de peste 90%.

Aceste deșeuri se găsesc în cea mai mare parte pe platforma Mociur pe care, în prezent, nu se mai desfășoară niciun fel de activitate, fiind, în permanență, ținta unor posibile furturi și vandalizări, mai ales datorită vecinătății unor cartiere rău famate. Situația financiară actuală nu permite suplimentarea posturilor de pază în zonele respective, singura modalitate de a evita producerea unor incidente neplăcute, este valorificarea acestor deșeuri.

În acest sens, am solicitat oferte de preț de la mai multe firme de colectare a deșeurilor metalice feroase și estimăm, conform prețurilor din aceste oferte (inclusiv și tariful pentru operațiunile de dezmembrare, tăiere, încărcare, transport) obținerea unei valori de aproximativ 300.000 lei, pe care să-i utilizăm în procesul de producție. Întregul proces de valorificare a acestor deșeuri, de la dezmembrare, până la eliberarea integrală a spațiilor, durează în jur de 2 luni și jumătate.

Menționăm că aceste obiecte de inventar sunt libere de sarcini, nefăcând obiectul vreunui sechestrul sau gaj.

În sprijinul celor relatate anexăm:

- memoriul primit de la Serviciul Administrativ ( 1 pag)
- lista obiectelor de inventar propuse spre valorificare (1 pag)
- rapoarte ale comisiilor tehnice privind starea obiectelor de inventar ( 23 pag)
- copii ale ofertelor primite de la firmele de reciclare a deșeurilor metalice (3 pag)

Cu stimă,

Cosmin URSONIU  
Administrator Special și  
Director General

Nicoleta - Liliana IONETE  
Administrator Special și  
Director Economic

# MEMORIU

Dept.: Compartiment Administrativ

De la: Sorin UDREA

Data: September 13, 2013

Funcție: sef compartiment

Către: Cosmin URSONIU

Funcție: Administrator Special și Director General

Nicoleta IONETE

Copie la:

Funcție: Administrator Special și Director Economic

Subiect: Aprobare valorificare deseuri metalice Platforma Mociur – ABC


Avizat

**Cosmin URSONIU**

**Administrator Special și Director General**

**Nicoleta IONETE**

**Administrator Special și Director Economic**



Prin prezenta va informam ca in urma verificarii imobilelor si terenurilor, proprietate U.C.M. Resita S.A., de pe Platforma Mociur, atat cele care sunt inchiriate la diverse firme cat si celelalte, s-a constatat ca exista in cadrul acestor proprietati o serie de obiecte de inventar uzate fizic si moral in proportie de 90 % care nu mai pot fi utilizate in procesul de productie, singura forma de valorificare justificata de este cea ca deseuri.

Aceste deseuri se compun din ramasite ale instalatiei de incalzit, conducta de alimentare cu apa industrială, diferite fundatii, toate depasite din punct de vedere tehnic, fizic, moral si dezafectate, amplasate pe estacade, in subteran si in interiorul cladirilor fara activitate, proprietate U.C.M. Resita S.A. (Curatoria Noua, Turnatoria de Neferoase si Precizie, Depozitul de Lamine, Modelaria, Magazia de Lubrifianti).

In locatia spatiilor proprietate U.C.M Resita S.A, inchiriate la SC Burgerom SRL, se solicita de catre Locatar eliberarea spatiului din cadrul depozitului de Modele, spatiu ocupat in prezent de o platforma metalica, neutilizata si nefolositoare si care injumatatesta folosirea spatiului de catre Locatar.

Acest tip de obiecte de inventar, sunt, in permanenta, tinta unor posibile furturi si vandalizari din afara societatii si pun probleme Serviciului de Paza si Compartimentului Administrativ fiind amplasate intr-o zona sensibila si fara activitate.

Situatii similare celor mentionate mai sus sunt si pe platforma ABC, mai exact in cadrul sectie Hala Noua, zona Stand de Proba.

Estimam ca si cantitate pe cele 2 platforme, proprietate U.C.M Resita S.A., mentionate mai sus, 350 tone de deseuri feroase, care prin valorificare la un pret estimat intre 800 si 900 lei/tona, ar genera suma de aproximativ 300.000 lei, valoare ce ne va ajuta in desfasurarea activitatilor curente. Din aceasta cantitate 200 de tone sunt inregistrate in contabilitate ca si mijloace fixe cu valoare de inventar amortizata total si aprobate pentru scoatere din functiune si valorificare ca deseuri, conform documentelor anexate prezentului memoriu, iar 150 de tone sunt deseuri feroase rezultate in urma procesului de productie care s-a desfasurat in perioada in care era activitate pe platforma Mociur.

Deoarece nu exista posibilitatea din partea compartimentului nostru de verificare periodica a acestor deseuri si pentru a evita o eventuala vandalizare in viitor a acestor proprietati va solicitam aprobarea de valorificare a acestor deseuri cu firme specializate, pe baza de oferte competitive.

Mentionam ca in costul deseului intra si dezmembrarea, curatirea, taierea cu personal propriu, tuburi de oxigen, incarcarea si transportul de catre firma specializata.

DI 0013

Sorin UDREA

Compartiment Administrativ

Memoriu deseuri

Pagina 1 din 1

MIJLOACE FIXE PLATFORMA MOCIUR

NR INVENTAR	DENUMIRE	Ipotecate	Valoare inventar	Valoare contabila
11033	2301715 REZERVOR ACOPERIT	nu	2.65	0
11060	2301714 REZERVOR ACOPERIT	nu	2.64	0
12970	2302924 REZERVOR LUBREFIANT (CISTERNA)	nu	6.403.65	0
17153	2302534 VAGON CISTERNA - REZERVOR	nu	6.52	0
17154	2301973 REZERVOR DREPTUNGHILAR DIN TABLA	nu	1.68	0
17155	2301978 REZERVOR CILINDRIC DIN TABLA ORIZONTAL	nu	1.32	0
17156	2301980 REZERVOR CILINDRIC DIN TABLA ORIZONTAL	nu	1.32	0
17157	2301982 REZERVOR CILINDRIC DIN TABLA	nu	2.03	0
17158	2301984 REZERVOR CILINDRIC DIN TABLA	nu	2.03	0
17159	2301989 REZERVOR DIN TABLA	nu	0.72	0
17160	2302337 ELECTROPOMPA CU ROTI DINTATE 1:1 KW	nu	2.35	0
19595	2302533 VAGON CISTERNA - REZERVOR	nu	5.35	0
19597	2302535 VAGON CISTERNA - REZERVOR	nu	6.76	0
19599	2301974 REZERVOR CILINDRIC DIN TABLA ORIZONTAL	nu	4.11	0
19601	2301979 REZERVOR CILINDRIC DIN TABLA ORIZONTAL	nu	1.32	0
19603	2301981 REZERVOR CILINDRIC DIN TABLA ORIZONTAL	nu	1.32	0
19605	2301983 REZERVOR CILINDRIC DIN TABLA	nu	2.03	0
19607	2301985 REZERVOR CILINDRIC DIN TABLA	nu	2.03	0
19609	2301990 REZERVOR PENTRU APA FIERBINTE	nu	1.31	0
10293	6700821 FIERASTRAU ELECTRIC CU BANDA DW - 738	nu	2.170.01	0
11344	INSTALATIE DE TRANSPORT PNEUMATIC PENTRU RUMEGUS	nu	679.14	0
12648	MASINA DE RINDELUIT CU DOUA FETE TIP MRRF2 UTEPS ALBA - IULIA	nu	6.245.01	0
12659	6700817 GATER MECANIC VERTICAL	nu	86.063.00	0

## RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mij ocului fix:

### **GATER MECANIC VERTICAL**

cu principalele caracteristici : *greutate totala - 4.500 KG ; anul PIF - XXXX ; nr. inv. – 12659 / 6700817*  
propus pentru scoatere definitiva din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa :

- nu sunt.

2. Uzura fizica = 90 %

3. Uzura morala = 100 %

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare :

2. Valorificarea prin casare :

3. Conservarea :

Membrii comisiei :

Sorin UDREA


Eugen LUPU

Iosif CSUNDERLIK

Ion BOLFESCU

Ioan MOLCUT

Semnaturi



Data .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

REZERVOR ACOPERIT

cu principalele caracteristici : din tabla , cornier

greutate totala ..... anul PIF 1952 fabricat de.....

, cu nr. Inv. 11033 - 2301715, propus pentru scoatere definitiva din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

- uzat
- ruginit si fisurat

2. Uzura fizica 100 %

3. Uzura morala 100 %

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

2. Valorificare prin casare

Membrii comisiei:

Gheorghe BENGULESCU

Gabriela WESER

Eugen LUPU

Semnaturi

.....  
.....  
.....

Data 07.06.2012

## RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

REZERVOR ACOPERIT

cu principalele caracteristici : din tabla , cornier

greutate totala ..... anul PIF 1952 fabricat de.....

, cu nr. Inv. 11060 - 2301714, propus pentru scoatere definitiva din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

- uzat
- ruginit si fisurat

2. Uzura fizica 100 %

3. Uzura morala 100 %

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

2. Valorificare prin casare

Membrii comisiei:

Semnaturi

Gheorghe BENGULESCU

Gabriela WESER

Eugen LUPU

.....  
.....  
.....

Data 07.06.2012

## RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

REZERVOR LUBREFIANTI ( cisterna )

cu principalele caracteristici : din tabla , cornier, teu

greutate totala ..... anul PIF 1998 fabricat de.....

, cu nr. Inv. 12970- 2302924, propus pentru scoatere definitiva din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

- uzat
- ruginit si fisurat

2. Uzura fizica 100 %

3. Uzura morala 100 %

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

2. Valorificare prin casare

Membrii comisiei:

Gheorghe BENGULESCU

Gabriela WESER

Eugen LUPU

Semnaturi

.....  
.....  
.....

Data 07.06.2012





## RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

**REZERVOR DREPTUNGHIULAR DIN TABLA**

cu principalele caracteristici : din tabla , cornier,

greutate totala ..... anul PIF 1966 fabricat de.....

, cu nr. Inv. 17154- 2301973, propus pentru scoatere definitiva din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

- uzat
- ruginit si fisurat

2. Uzura fizica 100 %

3. Uzura morala 100 %

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

2. Valorificare prin casare


Membrii comisiei:

Gheorghe BENGULESCU

Gabriela WESER

Eugen LUPU

Semnaturi



.....  
.....  
.....

Data ..... 07.06.2012 .....



## RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

**REZERVOR CILINDRIC DIN TABLA ORIZONTAL**

cu principalele caracteristici : din tabla , cornier, teu

greutate totala ..... anul PIF 1966 fabricat de.....

, cu nr. Inv. 17156- 2301980, propus pentru scoatere definitiva din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

- uzat
- ruginit si fisurat

2. Uzura fizica 100 %

3. Uzura morala 100 %

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

2. Valorificare prin casare

Membrii comisiei:


Gheorghe BENGULESCU

Gabriela WESER

Eugen LUPU

Semnaturi

.....  
.....  
.....



Data .. 07.06.2012 .....



## RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

REZERVOR CILINDRIC DIN TABLA

cu principalele caracteristici : din tabla , cornier, teu

greutate totala ..... anul PIF 1966 fabricat de.....

, cu nr. Inv. 17158- 2301984. propus pentru scoatere definitiva din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

- uzat
- ruginit si fisurat

2. Uzura fizica 100 %

3. Uzura morala 100 %

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare
2. Valorificare prin casare


Membrii comisiei:

Gheorghe BENGULESCU

Gabriela WESER

Eugen LUPU

Semnaturi



Data ..... 07.06.2012 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

REZERVOR DIN TABLA

cu principalele caracteristici : din tabla , cornier,

greutate totală ..... ar ul PIF 1966 fabricat de.....

, cu nr. Inv. 17159- 2301989, propus pentru scoatere definitivă din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

- uzat
- ruginit și fisurat

2. Uzura fizică 100 %

3. Uzura morală 100 %

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

2. Valorificare prin casare


Membrii comisiei:

Semnături

Gheorghe BENGULESCU

Gabriela WESER

Eugen LUPU



Data 07.06.2012



## RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

VAGON CISTERNA - REZERVOR

cu principalele caracteristici : din tabla , cornier, teu

greutate totala ..... anul PIF 1916 fabricat de.....

, cu nr. Inv. 19595- 2302533 propus pentru scoatere definitiva din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

- uzat
- ruginit si fisurat

2. Uzura fizica 100 %

3. Uzura morala 100 %

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

2. Valorificare prin casare

Membrii comisiei:

Gheorghe BENGULESCU

Gabriela WESER

Eugen LUPU

Semnaturi

.....  
.....  
.....

Data 07.06.2012





### RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

**REZERVOR CILINDRIC DIN TABLA ORIZONTAL**

cu principalele caracteristici : din tabla , cornier, teu

greutate totala ..... anul PIF 1966 fabricat de.....

, cu nr. Inv. 19599- 2301974, propus pentru scoatere definitiva din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

- uzat
- ruginit si fisurat

2. Uzura fizica 100 %

3. Uzura morala 100 %

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

2. Valorificare prin casare


Membrii comisiei:

Semnaturi

Gheorghe BENGULESCU

Gabriela WESER

Eugen LUPU



Data 07.06.2012

### RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

REZERVOR CILINDRIC DIN TABLA ORIZONTAL

cu principalele caracteristici : din tabla , cornier, teu

greutate totala ..... anul PIF 1966 fabricat de.....

, cu nr. Inv. 19601- 2301979, propus pentru scoatere definitiva din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

- uzat
- ruginit si fisurat

2. Uzura fizica 100 %

3. Uzura morala 100 %

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

2. Valorificare prin casare


Membrii comisiei:

Semnaturi

Gheorghe BENGULESCU

Gabriela WESER

Eugen LUPU



Data ..... 07.06.2012 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

REZERVOR CILINDRIC DIN TABLA ORIZONTAL

cu principalele caracteristici : din tabla , cornier, teu

greutate totala ..... anul PIF 1966 fabricat de.....

, cu nr. Inv. 19603 - 2301981, propus pentru scoatere definitiva din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

- uzat
- ruginit si fisurat

2. Uzura fizica 100 %

3. Uzura morala 100 %

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

2. Valorificare prin casare


Membrii comisiei:

Gheorghe BENGULESCU

Gabriela WESER

Eugen LUPU

Semnaturi

  
.....  
.....  
.....

Data 07.06.2012





## RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

**REZERVOR PENTRU APA FIERBINTE**

cu principalele caracteristici : din tabla , cornier, teu

greutate totala ..... anul PIF 1966 fabricat de.....

, cu nr. Inv. 19609 - 2301990, propus pentru scoatere definitiva din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

- uzat
- ruginit si fisurat

2. Uzura fizica 100 %

3. Uzura morala 100 %

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

2. Valorificare prin casare

Membrii comisiei:


Semnaturi

Gheorghe BENGULESCU

Gabriela WESER

Eugen LUPU

.....  
.....  
.....



Data ..... 07.06.2012 .....



### RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m.f., ob. de inv.):

#### ***FIERASTRAU ELECTRIC CU BANDA DW - 738***

cu principalele caracteristici : .....

greutate totala: 750 kg, anul PIF: 2002, fabricat ....., cu nr. inv. 10293, propus pentru scoatere definitiva din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa :

- nu sunt;

2. Uzura fizica: 75%

3. Uzura morala: 80%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

2. Valorificare prin casare

Membrii comisiei :

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Iosif CSUNDERLIK

Ion BOLFESCU

Ioan MOLCUT

Semnaturi

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data .....





## RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m.f., ob. de inv.):

### **INSTALATIE DE TRANSPORT PNEUMATIC PENTRU RUMEGUS**

cu principalele caracteristici : .....

greutate totala: 3000 kg, anul PIF: 1975, fabricat ....., cu nr. inv. 11344, propus pentru scoatere definitiva din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa :

- nu sunt;

2. Uzura fizica: 85%

3. Uzura morala: 90%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

2. Valorificare prin casare

Membrii comisiei :

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Iosif CSUNDERLIK


Ion BOLFESCU

Ioan MOLCUT

Semnaturi

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data .....



## RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m.f., ob. de inv.):

### **MASINA DE RINDELUIT CU DOUA FETE TIP MRRF2**

cu principalele caracteristici : .....

greutate totala: 300 kg, anul PIF 1994, fabricat: UTEPS Alba - Iulia cu nr. inv. 12648 propus pentru scoatere definitiva din functiune

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa :

- nu sunt;

2. Uzura fizica: 80%

3. Uzura morala: 85%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

2. Valorificare prin casare

Membrii comisiei :

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Iosif CSUNDERLIK

Ion BOLFESCU

Ioan MOLCUT

Semnaturi

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data .....

# S.C. TEHNODINAMIC S.R.L.

325400 CARANSEBES, Str. Sesu Rosu nr.17, Tel/fax 0255-516420

R.C. J11/1238/1993, C.F. RO 5177713

Nr. 111 / 13.09.2013

**CATRE,**

**UCM RESITA S.A.**

Prin prezenta va informam ca firma noastra, specializata in reciclarea deseurilor metalice, va ofera urmatoarele preturi pentru sortimentele aferente:

-deseu fier vechi pregatit	- 1000 lei/to
-deseu fier vechi nepregatit	- 820 lei/to
-deseu fonta pregatit	- 1000 lei/to
-deseu fonta nepregatit	- 820 lei/to
-deseu tabla	- 750 lei/to

**ADMINISTRATOR**



S.C. ADIDRAD COM S.R.L.

C.I.F. RO 8716251

Nr R.C. 116/924/1996

Banca: BRD Ag. Braza cont : RO33BRDE170SVU03520651700

Capital subscris si versat : 500.000 lei

RECUPERAREA MATERIALELOR  
RECICLABILE SORTITENr. 3326 / 02.09.2013Catre: **UCM RESITA SA**  
Ref: **OFERTA PRET DESEURI**

Societatea noastra colecteaza deseuri metalice feroase si neferoase, nemetalice, VSU, DEEE-uri, acumulatori auto uzati conform Legii 211 / 2011 detinand AUTORIZATIE DE MEDIU nr. 199/2008 eliberata de MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR - AGENTIA REGIONALA DE PROTECTIA MEDIULUI CRAIOVA la urmatoarele preturi:

Nr. Crt	Denumire material	Pret RON / To	Observatii
1.	Deseu fier pregatit	880.00	
2.	Deseu fier nepregatit	780.00	
3.	Deseu tabla fier	700.00	

Cumparatorul isi rezerva dreptul sa modifice pretul printr-o notificare prealabila, transmisa cu minim 24 ore inainte sa intre in vigoare.

Preturile nu includ T.V.A. - "TAXARE INVERSA" (Conform OG 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr 571/2003 privind Codul fiscal, art. 160).

Conform OUG 86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.73/2000 se calculeaza si se retine din veniturile incasate de VANZATOR o cota de 3% care se vireaza la Fondul de mediu in numele VANZATORULUI.

DIRECTOR GENERAL,  
DRAGOMIR CONSTANTIN ADRIAN

